


マツダ RX-8・後期用 DINサイズカーAV取付キット

希望小売価格 15,000円 + 税 (JAN : 4985285073580)



<構成部品>
ブラケット一式、コネクター（24P）、その他

TBX-T011 | 適合情報

メーカー	車種	年式	型式	タイプ	注記
マツダ	RX-8	H20/3～H25/4	SE3P	オーディオレス車	注1,2,3,4
				異形オーディオ付車（BOSEサウンドシステム付車含む）	注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
				メーカーオプションナビ付車（BOSEサウンドシステム付車含む）	注1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

- 注1) 車両側取付部の傾斜角度が30°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
- 注2) 車両側取付部の最短奥行き寸法は173mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
- 注3) ステアリングスイッチ付車は、取付ける市販カーAVによってはスイッチがご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
- 注4) ハザードスイッチの減光表示機能は使用できなくなります。
- 注5) 純正オプションの「オーディオパネルセンター」が必要になります。（品番：F189 55 220A）
- 注6) インフォメーションディスプレイのオーディオ表示は出なくなり、左側の時計表示は外気温表示になります。
- 注7) 外気温表示は左側に表示されます。
- 注8) ALC（オート・レベル・コントロール）は使用できなくなります。
- 注9) BOSEサウンドシステム付車の場合、別売のトランスレーター「TBX-X001」を使用して取付けてください。
- 注10) 異形オーディオ+BOSEサウンドシステム車は、車両側24P配線コネクターに車速信号、リバーシ信号、パーキング信号はありません。
- 注11) BOSEサウンドシステム付車のオーディオパイロットは使用できなくなります。機能をOFFにしてから純正デッキを外してください。